

Vimmerby ARV

Identifierade dominerande luktkällor fn

Tillsättning av
BioAmp
(bakteriekultur)
f.r.o.m 2012-12-20

Övertäckt luftningsbassäng
ventileras till kolfilter sedan
2011, kompletteras med
jonisering snarast

Sedimentering

Pumpstation och flotation
ventileras till barkfilter

● Mätning av svavelväte

Barkfilter

Kolfilter 1

Samlingsbrunn övertäckt och
ventileras till kolfilter

Kolfilter 3

Luft från slamförtjockare och slamlager
till kolfilter

Luft från centrifuger och slamlager
renas med joniseringsaggregat

Luft från bassänghall ventileras till
barkfilter och biobädd

Kolfilter 2

Pumpgrop övertäcks och ventileras
till kolfilter klart nov

Biobädd

Utjämningsbassäng tas
idrift under våren 2013

**
*

